


ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ:



POZNÁMKA:
Překrytí rámu tepelnou izolací min. 20 mm.